

Vale informa interrupção de operações da planta de níquel de Onça Puma

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2024 – A Vale S.A. ("Vale" ou "Companhia") informa interrupção temporária da operação na usina de níquel de Onça Puma, em Ourilândia do Norte, Pará. A paralisação ocorre devido a danos na rede de transmissão de energia da companhia elétrica local após forte vendaval em 05 de outubro. Não houve registro de incidentes quanto à segurança dos empregados, das comunidades vizinhas ou dos ativos da Vale no local. O reestabelecimento da rede de transmissão de energia elétrica, conforme informação da operadora responsável, é esperado até 15 de outubro.

De forma preliminar, a Vale estima um impacto de 1,5 a 2,0 kt na produção de níquel no 4T24, que não implica mudança no *guidance* fornecido pela empresa para 2024, de 153-168 kt. A Companhia seguirá avaliando os impactos da paralisação na produção de níquel de Onça Puma e as medidas necessárias para a retomada dos processos operacionais afetados. A Vale manterá o mercado informado sobre desdobramentos materiais na operação de Onça Puma.

Murilo Muller
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Para mais informações, contatar:

Vale.RI@vale.com
Thiago Lofiego: thiago.lofiego@vale.com
Luciana Oliveti: luciana.oliveti@vale.com
Mariana Rocha: mariana.rocha@vale.com
Patrícia Tinoco: patricia.tinoco@vale.com
Pedro Terra: Pedro.terra@vale.com

Esse comunicado pode incluir declarações que apresentem expectativas da Vale sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, envolvem vários riscos e incertezas. A Vale não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) países onde temos operações, principalmente Brasil e Canadá, (b) economia global, (c) mercado de capitais, (d) negócio de minérios e metais e sua dependência à produção industrial global, que é cíclica por natureza, e (e) elevado grau de competição global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC em particular os fatores discutidos nas seções "Estimativas e projeções" e "Fatores de risco" no Relatório Anual – Form 20F da Vale.